



Analisi termografica per le ristrutturazioni e la ricerca umidità

Che si tratti di ristrutturare una proprietà per eliminare la presenza di umidità e di muffa, o per porre rimedio ai danni causati da un incendio, è comunque di fondamentale importanza avere a portata di mano informazioni complete ed accurate. Per poter dar seguito ad una richiesta di indennizzo, le compagnie di assicurazioni hanno infatti bisogno di informazioni in tempi rapidi. E' fondamentale fornire un servizio completo per poter ristrutturare la vostra proprietà.

Il nostro servizio mediante l'uso della termocamera ad infrarossi può aiutarti a semplificare gli interventi di ristrutturazione e riparazione, dall'inizio alla fine. La nostra esperienza ci consentirà ad effettuare rapidamente scansioni di grandi aree per valutare ciò che può essere ristrutturato. Grazie ad una termocamera ad infrarossi puoi individuare facilmente infiltrazioni d'acqua, presenza di muffa sotto la superficie e documentare con precisione e sicurezza le aree asciutte.



In questa immagine termografica, le aree rovinate del tetto risultano chiaramente visibili al momento dell'ispezione.

In questa immagine termografica, le aree in cui è presente una perdita d'acqua risultano chiaramente visibili al momento dell'ispezione.